



**Zugstrebe bei dem System vor der Hinterachse bis Mai 2020  
Ist dieses Rohr nicht verbaut kann es zu Problemen kommen.**